

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_ цеха ЭНЭ

составлена " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г.  
разработан локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_

на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10кВ НС-ТЭЦ-ГПП-2СК (участок ГПП-1 - ГПП-2, провод АСК-240), линия двухцепная  
(вид ремонта) \_\_\_\_\_ (наименование и марка оборудования)

Плановый срок выполнения работ:  
начало " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2019 г., окончание " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Исполните ль работ	Потребные зап. части и материалы	ед.изм	кол-во	Примечание	
		ед.изм	кол-во						
1	замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре (П-150, ПБ-150-2)	шт	9,0	5	наименование и обозначение, ГОСТ, ТУ	шт	9,0	от № 3, 4, 5	
2	замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре в поддер шлейфе (П-150, ПБ-150-2)	шт	4,0	5	Узел крепления: КГП-7-2Б	шт	8		
3	замена гирлянды натяжной изоляторов на анкерной опоре	шт	42,0	5	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Б	шт	117		от № 6, 10
					Зажим подерживающий: глухой ППН-5-3(К)	шт	9,0		
					Узел крепления: КГП-7-2Б	шт	4,0		
3	замена гирлянды натяжной изоляторов на анкерной опоре	шт	42,0	5	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Б	шт	44	от № 1, 2, 6, 9(У110-2+14), 10, 11, 12(УС110-8+5)	
					Зажим поддерживающий: глухой ППН-5-3(К)	шт	4,0		
					Скоба СК-12-1А	шт	42,0		
					Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1	шт	42,0		
					Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-2	шт	42,0		
					Серьга СР-12-16	шт	42,0		
3	замена гирлянды натяжной изоляторов на анкерной опоре	шт	42,0	5	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Б	шт	630	от № 1, 2, 6, 9(У110-2+14), 10, 11, 12(УС110-8+5)	
					Ушко: двухлапчатое У2-12-16	шт	42,0		
					Звено промежуточное: прямое ПР-12-6	шт	42,0		
3	замена гирлянды натяжной изоляторов на анкерной опоре	шт	42,0	5	Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б	шт	42,0		

Начальник цеха \_\_\_\_\_

А.Р. Файзуллин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2019г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Начальник отдела ЭО ОАО "СНХЗ"  
Абрамов В.Н.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2019 г.