

Сигнализатор уровня

504 1

Общая информация	Позиционное обозначение и количество приборов	LA 501/2, 3, 2 шт.
Информация	Функция сигнализатора	сигнализация верхнего уровня
	Принцип измерения	вибрационный
	Место установки	на горизонтальной емкости
Рабочие параметры	Название, фазовое состояние	фракция пиролизная C₅ ; жидкость, абсорбент
	Давление, МПа (кгс/см ²)	0,6 (6,0)
	Температура рабочей среды, °C	плюс 30-50 20 40
	Температура окружающей среды, °C	от минус 40 до плюс 50
Исполнение прибора	Подключение к процессу	неподвижный штуцер
	Тип рабочего соединения	резьба G 1
	Длина измерительной части, мм	810 с учетом резьбового соединения
	Взрывобезопасное исполнение	Exd
	Выходной сигнал	релейный выход
	Электропитание	24 В постоянного тока
	Электрическое подключение	кабельный ввод с возможностью подключения металлорукава DN 15 - 1 шт
Дополнительная комплектация	Металлическая маркировочная бирка с указанием позиции прибора	

Сигнализатор уровня Vega swing swing 63

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

11570-АК.01

Лист