

# Приборы измерения давления

Общая информация	Позиционное обозначение и количество приборов	поз. РТ 601/4, 601/5, 607 3 шт.
Информация	Задача	непрерывное измерение
	Измеряемый параметр	избыточное давление
	Диапазон измерения, кгс/см <sup>2</sup>	0...10
	Основной диапазон, кгс/см <sup>2</sup>	0...10
	Необходимая точность измерения, %	≤0,1
Рабочие параметры	Название, фазовое состояние	углеводороды, газ
	Давление рабочей среды, кгс/см <sup>2</sup>	до 6
	Температура рабочей среды, °C	20
	Плотность среды при рабочей температуре, кг/м <sup>3</sup>	-
	Температура окружающей среды, °C	от минус 40 до плюс 50
Исполнение прибора	Тип рабочего соединения	резьба М20х1,5
	Тип взрывозащиты	Ex ia
	Выходной сигнал	токовый 4-20 мА HART
	Электрическое подключение	кабельный ввод М20х1,5 под металлорукав DN 15
	Индикация	ЖК-индикатор с LED подсветкой
	Материал корпуса	алюминий
	Материал мембраны	нержавеющая сталь
Дополнительная комплектация	Монтажный кронштейн из углеродистой стали, ниппель с накидной гайкой М20х1,5 из углеродистой стали под трубу диаметром 14 мм, двухвентильный клапанный блок, маркировочная металлическая бирка с указанием позиции прибора	
Дополнительная информация	Межповерочный интервал не менее 5 лет, первичная поверка	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	11570-АК.01			