

Приборы измерения давления		
Общая информация	Позиционное обозначение и количества приборов	поз. РТ 947 1 шт
Информация	Задача	непрерывное измерение
	Измеряемый параметр	избыточное давление
	Диапазон измерения, кгс/см ²	0-6
	Основной диапазон, кгс/см ²	0-10
	Необходимая точность измерения, %	≤0,1
Рабочие параметры	Название, фазовое состояние	водород, газ
	Давление рабочей среды, кгс/см ²	2
	Температура рабочей среды, °C	от плюс 10 до плюс 50
	Плотность среды при рабочей температуре, кг/м ³	-
	Температура окружающей среды, °C	от плюс 10 до плюс 50
Исполнение прибора	Тип рабочего соединения	резьба М20х1,5
	Тип взрывозащиты	Ex ia
	Выходной сигнал	токовый 4-20 мА
	Электрическое подключение	кабельный ввод М20х1,5 под металлорукав DN 15
	Индикация	-
	Материал корпуса	алюминий
	Материал мембраны	нержавеющая сталь
Дополнительные условия	межповерочный интервал не менее 5 лет, первичная поверка клапанный блок в сборе с датчиком	
Опции	Монтажный кронштейн из углеродистой стали, металлическая табличка с указанием позиции	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	16449							19555-A.01	Лист
											5
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						