

Перечень кондиционеров АО "СНХЗ", подлежащих техническому обслуживанию на 2024г.

| № п/п | Цех, отдел | Здание/номер кабинета | Наименование кондиционера/сплит-системы (полная маркировка) | Количество | Вид кондиционера | Вид работы (неполадки) |
|-------|----------------|---|---|------------|-------------------------|--|
| 1 | Управление Ж-2 | Ж-2 каб.№30 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система на стене | Не охлаждает. Выдает ошибку «ЕС». Расшифровка кода "Зарегистрирована утечка хладагента". |
| 2 | АХО | К-28, каб.№23 | LESSAR LS-H09KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 3 | АХО | Н-15, каб.№303 | TOSOT T18H-SC/I | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание, заправка фреоном R-410A |
| 4 | АХО | Н-15, кабинет зам.гл.инженера | FUJITSU ASYG12LLCD | 1 | потолок/за окном | ТО (шумит, пост.запах, плохо холодит) |
| 5 | АХО | К-28, каб.№27 | Lessar LS-H12KLA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 6 | АХО | К-28, АХО | Panasonic-2шт; Gree-1шт; Sanyo-1шт | 4 | Оконный | техническое обслуживание |
| 7 | АХО | К-27 СБМ | Midea MS11D (12) | 3 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 8 | АХО | К-27 СБМ | LESSAR LS-H12KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 9 | АХО | К-27 СБМ | LESSAR LS-H09KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 10 | АХО | К-27 СБМ | LESSAR LS-H12KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 11 | АХО | К-28 каб.№2, Приемная | LS-HE12KLA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 12 | АХО | К-28 каб.№24 Комната переговоров | KIC-72H | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 13 | АХО | К-28 каб.№1 Директор по пр-ву изопрена и СК | LS-HE24KLA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 14 | АХО | К-28 каб.№1 Директор по пр-ву изопрена и СК | HSU-07LD03 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 15 | АХО | К-28 каб.№3 Тех. директор "АО СНХЗ" | CS-E24MKDS | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 16 | АХО | К-28 каб.№3 Тех. директор "АО СНХЗ" | ACS-07E | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 17 | АХО | К-28 каб.№7-8 Главный инженер пр-ва изопрена,СК | SAP-K181GJHA | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 18 | АХО | К-28 каб.№7-8 Главный инженер пр-ва изопрена,СК | LS-H12KPA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 19 | АХО | К-28 каб.№4 | LS-H18KPA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 20 | АХО | К-28 каб.№5 | LS-H12KPA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 21 | АХО | К-28 каб.№6 | LS-H18KKA2A2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 22 | АХО | Н-15 каб.338 | QUATTROCLIMA QV-F18WA | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 23 | АХО | Н-15 кабинет 307 | HUALING CS-21HHA | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 24 | АХО | Н-15 кабинет313 | Panasonic CS-A9CKR | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 25 | АХО | Н-15 приемная | TOSOT T18H-8CL | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 26 | АХО | Н-15 кабинет 333 | Panasonic CS-A9CKR | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 27 | АХО | Н-15 кабинет 323 | HUALING CS-21HHA | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 28 | АХО | Н-15 кабинет дирек-ра | KENTATSU KSGB70HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 29 | АХО | Н-15 кабинет дирек-ра | FUJITSU ASYG18LLCD | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 30 | АХО | Н-15 каб. гл.инж | FUJITSU ASYG12LLCD | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 31 | АХО | Н-15а кабинет 108 | LESSAR LS-H24KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 32 | АХО | Н-15а кабинет 204 | LESSAR LSH18KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 33 | АХО | К-28 каб. №64 | Lessar LS-H12KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание, ремонт тепловой изоляции трубок |
| 34 | АХО | К-28 каб. №65 | Lessar LS-H12KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание, ремонт тепловой изоляции трубок |
| 35 | АХО | К-28, каб.№53 | Lessar LS-H12KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 36 | АХО | К-28 каб. 20 | MSMA1C-18HRN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 37 | АХО | К-28 каб. 20 | MSMA1A-09HRN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 38 | АХО | К-28 каб. 28 | LS-H09KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 39 | АХО | К-28 каб. 5А | ELECTRA | 1 | оконная | техническое обслуживание |

СБМ

ОГМ

ОТПиЭ

ОГЭ

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|--|---|---------------|--------------------------|-------------|------------|
| 40 | AXO | К-28 каб.19 | SANYO | 1 | оконная | техническое обслуживание | Бухгалтерия | |
| 41 | AXO | К-28 каб. 18 | ELECTRA | 1 | оконная | техническое обслуживание | | |
| 42 | AXO | К-27 каб. №301 | TOSOT T24H-SN/I | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 43 | AXO | К-27 каб. №302 | KENTATSU KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 44 | AXO | К-27 каб. №303 | Kentatsu KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 45 | AXO | К-27 каб. №304 | KENTATSU, модель KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 46 | AXO | К-27 каб. №305 | Midea (MS11D-09HRDN1) | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 47 | AXO | К-27 каб. №306 | KENTATSU, модель KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 48 | AXO | К-27 каб. №306 | Vectra, модель VACH-07WD3UH1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 49 | AXO | К-27 каб. №307 | Dantex Industries (UK) Ltd RK-18SDM2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 50 | AXO | К-27 каб. №308 | DANTEX RK18SDM2/RK18SDM2E | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 51 | AXO | К-27 каб. №310 | KENTATSU KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 52 | AXO | К-27 каб. №311 | KENTATSU DENKI, модель KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 53 | AXO | К-27 каб. №312 | TOSOT, модель T18H-SC/1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 54 | AXO | К-27 каб. №315 | KENTATSU (KSGI53HFAN1) | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 55 | AXO | К-27 каб. №316 | KENTATSU, модель KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 56 | AXO | К-27 каб. №317 | TOSOT T07H-SN/I | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 57 | AXO | К-27 каб. №318 | KENTATSU (KSGI53HFAN1) | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 58 | AXO | К-27 каб. №319 | KENTATSU KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 59 | AXO | К-27 каб. №320 | KENTATSU, модель KSGI53HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 60 | AXO | К-27 каб. №321 | TOSOT KSGI53HFAN1 | 1 | сплит-система | ремонт (нет вилки) | | |
| 61 | AXO | К-27 каб. №322 | KENTATSU, модель KSGI53HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 62 | AXO | К-27 каб. №324 | TOSOT (T12HEN/1) | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 63 | AXO | К-27 каб. №325 | KENTATSU (KSGI53HFAN1) | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 64 | AXO | К-27, каб 105 | Lessar LS-H18 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | ОКОИМ |
| 65 | AXO | К-27, каб 129 | Lessar LS-H18 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 66 | AXO | К-27, каб 3-3 | Lessar LS-H18 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 67 | AXO | К-27, каб 103 | Lessar LS-H08 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 68 | AXO | К-27 каб. № 104 | Lessar LS-H26 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 69 | AXO | К-27, каб. № 215 | Kentatsu KIC-111H | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | Финансовый |
| 70 | AXO | К-27 каб. № 209 | KENTATSU DENKI KSGM20HFAN1 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 71 | AXO | К-27 каб. № 210 | TOSOT T12H-SN/I | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 72 | AXO | К-27 каб. № 211 | Lessar LS-H12KEA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 73 | AXO | К-27 каб. № 204 | TOSOT - TO9H-SN/1 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 74 | AXO | Здание К-27 каб. № 207 | Lessar - LS-H09KPA2C/DANTEX-RK-07SDM2/RK-07SDM2E | 2 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 75 | AXO | К-27 каб. № 208 | DANTEX-RK-07SDM2/RK-07SDM | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 76 | AXO | К-27 каб. № 128 | TOSOT T18H-SC/I | 1 | сплит система | техническое обслуживание | | |
| 77 | AXO | Р-1, 2 этаж, ОУиАРР | BALLU BPAC-07 CM | 2 | Мобильный | техническое обслуживание | | |
| 78 | AXO | Р-20/1, 7 кабинет, 3 этаж | BALLU BPAC-07 CM | 1 | Мобильный | техническое обслуживание | | |
| 79 | AXO | К-27 каб. №216 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 80 | AXO | К-27 каб. №217 | Lessar LS-H18KFA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 81 | AXO | К-27 каб. №205, комната № 1 | DANTEX RK-05CDM2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 82 | AXO | К-27 каб. №205, комната № 2 | JAX ACS-07 E | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |
| 83 | AXO | К-27 каб. №206 | JAX ACS-07 E | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|------------------------------------|---|---------------|------------------------------------|--|
| 84 | АХО | К-28 каб. №12 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 85 | АХО | К-28 каб. №40а | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 86 | АХО | Ж-2 каб. №26 | Kentatsu KIS-11H | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 87 | АХО | К-27 Приемная | Lessar LS-H09KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 88 | АХО | Кабинет директора по экономике и финансам | INVERTER AR-RAH2E | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 89 | АХО | Кабинет директора по персоналу и общим вопросам | DANTEX RK-125DM2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 90 | АХО | Кабинет АО "Росхим" | DANTEX RK-125DM3 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 91 | АХО | К-1 каб. №23 | CMidea MSMA1B-12HRN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 92 | АХО | К-1 каб. №23 | Lessar LZ-KNP | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 93 | АХО | К-1 каб. №22 | KENTATSU KSGI26HFANI | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 94 | АХО | К-1 каб. №6 (профком) | JAX ACS-07E | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 95 | АХО | Ж-23 (Отдел режима 2-й этаж) | GREE KFR-32G/A12 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 96 | АХО | К-28 каб. № 36 | Lessar LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 97 | АХО | К-28, каб. № 37 | Lessar LS-H18KKA2A | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 98 | АХО | К-28, каб. № 38 | Lessar LS-H18KKA2A | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 99 | АХО | К-28 каб. №40 (Нач. ПКО) | Lessar LS-H24KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 100 | АХО | К-28 каб. № 43 | Lessar LS-H18KKA2A | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 101 | АХО | К-28 каб. № 44 | Lessar LS-H18KKA2A | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 102 | АХО | К-28 каб. № 45 | Lessar LS-H18KKA2A | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 103 | АХО | К-28 каб. № 47 | Ballu BSD/IN-18HN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 104 | АХО | К-28 каб. № 57 | Ballu BSD/IN-07HN1 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 105 | АХО | К-28 каб. № 58 | Sanyo SA-128S5 | 1 | оконный | техническое обслуживание | |
| 106 | АХО | К-28 каб. № 59 | Ballu BSD/IN-12HN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 107 | АХО | К-28 каб. № 60 | Ballu BSD/IN-12HN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 108 | АХО | К-28 каб. № 61/1 | Ballu BSD/IN-12HN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 109 | АХО | К-28 каб. № 62 | Lessar LS-H12KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 110 | АХО | Н-15 каб. № 341 | FUGI ELECTRIC RK-97R | 1 | оконный | техническое обслуживание | |
| 111 | АХО | Н-15 каб. № 342 | Lessar LS-H24KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 112 | АХО | Н-15 каб. № 343 | Lessar LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 113 | АХО | Н-15 каб. № 344 | Lessar LS-H24KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 114 | АХО | Н-15 каб. № 345 | Lessar LS-H24KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 115 | АХО | Здание К-28, каб.15 | Lessar LS-H24KPA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 116 | АХО | К-28, каб.17 | Kentatsu Denki KSGI53HFAN1-H18KKA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 117 | АХО | К-28, каб.13 | Lessar LS-H18KLF2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 118 | АХО | К-28, каб.14 | Panasonic 09H | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 119 | АХО | Ж-23, 3 этаж, кабинет охраны труда | Kentatsu Denki KSGI35HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 120 | АХО | Ж-2 каб. 23 | KENTATSU KSGI35HFAN1 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 121 | АХО | Н-15 каб. №331 | KENTATSU DENKI/KSGI53HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 122 | ОГМетр | Н-15 каб. №323 | HUALING CS-21HHA | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 123 | ОГМетр | Н-15 каб. №332 | TOSOT T18H-SC/I | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 124 | ОГМетр | К-28 каб. №30 | ELECTRA | 1 | оконный | заправка, техническое обслуживание | |
| 125 | ОГМетр | К-28 каб. №39 | LESSAR LS/LU- H12KKA2A | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 126 | Проверочная лаборатория | Р-12 каб.43 | LESSAR LS-H09KPA2C | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |

Отдел кадров

ПКО

СОТ

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 127 | ОПК | С-10 каб. №5 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 128 | ОПК | С-10 каб. №6 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 129 | ОПК | С-10 каб. №8 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 130 | ОПК | С-10 каб. №9 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 131 | ОПК | Н-15 каб. № 333 | TOSOT T24H-SN/I | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 132 | ОПК | Н-15 каб. № 329 | Panasonic CU-A7CKP5 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 133 | ОИТ | К-28 Серверная | Midea MSMA1B-12HRN1/MOBA01-12HN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 134 | ОИТ | К-27 Серверная | LESSAR LS-H09KPA | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 135 | ОИТ | К-21 АТС | Tosot T18H-SC/I | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 136 | ОИТ | К-21 Серверная | LESSAR LS-H28KFA2 | 1 | сплит-система | Ремонт | |
| 137 | ОИТ | К-21 Серверная | LESSAR LS-H28KFA2 | 1 | сплит-система | Ремонт | |
| 138 | ОИТ | К-21 Серверная | KENTATSU KSHE176HFAN3 | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 139 | ОИТ | К-5 Кабинет №16 | QUATTRO CLIMA QV-F24WA | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 140 | ОИТ | К-5 1 этаж | QUATTRO CLIMA QV-F9WA | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 141 | ОИТ | К-5 Кабинет № 10 | GOLDSTAR WS12-R41 | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 142 | ОИТ | К-5 Кабинет № 9 | QUATTRO CLIMA QV-F9WA | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 143 | ОИТ | К-5 Кабинет № 12 | QUATTRO CLIMA QV-F12WA | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 144 | ОИТ | Н-15 Кабинет 310 | LESSAR LSH09KKA2A | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 145 | ОИТ | Н-15 Кабинет 310 | GREE GWH24ND | 1 | сплит-система | Ремонт | |
| 146 | ОИТ | Н-15 Кабинет 310 | GREE KP32GWA12 | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 147 | ОИТ | Н-15 Кабинет 312 | HUALING LSH09KKA2A | 1 | сплит-система | Ремонт | |
| 148 | ОИТ | К-5 Кабинет 18 | LESSAR LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 | 1 | сплит-система | Обслуживание | |
| 149 | Управление | К-7 каб. №4 | LESSAR LS-H18KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | ОООС |
| 150 | Управление | К-7 каб. №5 | LESSAR LS-H18KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 151 | Управление | К-7 (2 этаж) каб. №17 | Midea MSMA1A-07HRN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | Служба РИТО |
| 152 | Управление | К-7 (2 этаж) каб. №21 | Hisense 3D Magnetic | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 153 | Управление | К-7 (2 этаж) каб. №4 | Polaris ZH/LW-03 | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 154 | ООО "Транском" АБК | К-30/2. каб. начальников автоколон | VICO CLIMA (VC-09HR410) | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 155 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, кабинет директора | Haier HSU-09H03/Z1 | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 156 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, бухгалтерия, 2 этаж | Golden Peak (Gree) GWEN12CE | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 157 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, каб. специалиста службы эксплуатации, 3 этаж | Zerten BL-9 (GH-1190060827ALS) | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 158 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, каб. техника по учету, 2 этаж | Zerten BL-9 (GH-1190060827ALS) | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 159 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, каб. зам. директора, 2 этаж | Venterra VSA-12HRN | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 160 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, каб. главного инженера, 2 этаж | Quattroclima QV-F09WA | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 161 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, диспетчерская, 1 этаж | Aerotek AR-07C4/1-3 | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 162 | ООО "Транском" АБК | К-30/2, склад спец. одежды, 2 этаж | GREE GWH12NB-K3NNBIAB | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание | |
| 163 | Управление ООО Защита | Здание К-8 каб. Директора | QUATTROCLIMA, Кондиционер воздуха, QV/QN-F18WA | 1 | Кондиционер воздуха | техническое обслуживание | |
| 164 | Управление ООО Защита | Здание К-8 каб. Начальника ПЧ | QUATTROCLIMA, Кондиционер воздуха, QV/QN-F12WA | 1 | Кондиционер воздуха | техническое обслуживание | |
| 165 | Управление ООО Защита | Здание К-8 каб. Рук.формирования | VICO-CLIMA, сплит-система, VC-12HR410 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 166 | Управление ООО Защита | Здание К-8 каб. 16 | SHUFT, Кондиционер воздуха, SFTM/in-12HN1_22Y | 1 | Кондиционер воздуха, сплит- система бытовая | техническое обслуживание |
| 167 | ООО Защита, ГСО | Здание Ж-10, каб. №3 | VERTEX YKR-H/002E | 1 | сплит система | техническое обслуживание |
| 168 | ООО Защита, ГСО | Здание Ж-10, каб. №11 | Lessar LS-H07KPA2C | 1 | сплит-система, настенная | техническое обслуживание |
| 169 | Управление ООО Защита | Здание К-8 каб. 33 | SHUFT, Кондиционер воздуха, SFTM/in-12HN1_22Y | 1 | Кондиционер воздуха, сплит- система бытовая | техническое обслуживание |
| 170 | Отдельный пост ООО Защита | Здание Р-25 Отдельный пост, Диспетчерская | Lessar LS-H09KK2A | 1 | Кондиционер воздуха, сплит- система | техническое обслуживание |
| 171 | ППР МО | Р-1, кабинет начальника цеха | AeroLITE II, ALRS-II-18IHA4-01/ALRS- II-18OHA 4-01 | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание |
| 172 | ППР МО | Р-1, конструкторское бюро | БК-1500 | 1 | оконный | техническое обслуживание |
| 173 | ППР МО | Р-1, кабинет отдела ПРИТО | Lessar LS/LU-H12KPA2 | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание |
| 174 | ЭирЭ | Е-2, кабинет мастеров цеха ЭирЭ | KENTATSU KSR(KSG)26HFAN1 2,64/2,78 кВт | 1 | настенная сплит- система | техническое обслуживание |
| 175 | ЭирЭ | Р-2, кабинет №2 зам.нач. цеха | NEC-07HTD103/R2(IN) 2,05/2,05 кВт | 1 | настенная сплит- система | техническое обслуживание |
| 176 | ЭирЭ | Р-2, кабинет №1 начальника цеха | AERO AeroLite ALRS-II-18IHA(OHA)4- 01 5,3/5,45 кВт | 1 | настенная сплит- система | техническое обслуживание |
| 177 | ЭирЭ | Р-2, кабинет №19 аппаратная (серверная) | Ballu BFS8/OUT-24H 2,74/2,8 кВт | 1 | настенная сплит- система | техническое обслуживание |
| 178 | Н-2-3-7 | операторная цеха | LESSAR LU-H24KKA2A | 3 | сплит система | не исправны |
| 179 | Н-2-3-7 | операторная цеха | LESSAR LU-H24KKA2A | 3 | сплит система | чистка, заправка фреоном |
| 180 | Н-2-3-7 | Кабинет механика цеха | LESSAR LS-H09KPA2C | 1 | сплит система | чистка, заправка фреоном |
| 181 | Н-2-3-7 | операторная Ж-6/2 | LESSAR LS-H09KPA2C | 1 | сплит система | чистка, заправка фреоном |
| 182 | Цех Е-2 | Кабинет зам. начальника | Lessar LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 183 | Цех Е-2 | Кабинет механика | Kentatsu KSGE26HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 184 | Цех Е-2 | Кабинет технолога | Kentatsu KSGE26HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 185 | Цех Е-2 | Кабинет делопроизводителя | Lessar LS-H09KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 186 | Цех Е-2 | Кабинет начальника цеха | MITSUBISHI SRK56HE-S1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 187 | Цех Е-2 | Операторная цеха | Lessar LS-HE24TMA2 | 2 | сплит-система потолочная | техническое обслуживание |
| 188 | Цех Е-2 | Кабинет мастера электроцеха | Kentatsu KSRI26HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 189 | Н-13-14 | Операторная | Gree FGR30/Bna-M(O) | 3 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 190 | Н-13-14 | Нач.цеха | Lessar----LS-H12KPA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание |
| 191 | Н-13-14 | механик | Gree- KY-32/K101 | 1 | сплит-система напольный | техническое обслуживание |
| 192 | ЦС-1 И-1 | операторная | AERO Lite ALRS-II-18IH/OHA4-01 | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 193 | ЦС-1 Е-4-5 | каб. Механика | Kanami RSGI21HFA1 | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 194 | ЦС-1 Е-4-5 | каб. зам. нач. цеха | Kanami RSGI21HFA1 | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 195 | ЦС-1 Е-4-5 | каб. нач. цеха | Lessar LS-H09KPA2C | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 196 | ЦС-1 Д-12 | операторная | AERO Lite ALRS-II-18IH/OHA4-01 | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 197 | ЦС-1 Е-4-5 | операторная | AERO Lite ALRS-II-18IH/OHA4-01 | 1 | кондиционер настенного типа | техническое обслуживание |
| 198 | ОТК | Здание Н-6 каб. № 24 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание выдает ошибку "ЕС", что означает мало фриона |
| 199 | ОТК | Здание Н-6 каб.35 | KENTATSU / KIC-111H | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание |
| 200 | ОТК | Здание Н-6 каб. № 31 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание мало фриона |

| | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------|--|---|-----------------------------|---|----------------|
| 201 | ОТК | Здание Н-6 каб. № 32 | Lessar LS-H18KKA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание мало фреона | |
| 202 | ЦЗЛ | каб.21 Ж-12 | ALRS-II-24IHA4-01 / ALRS-II-24OHA4-01 | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(настен) | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 203 | ЦЗЛ | каб.20 Ж-12 | ALRS-II-24IHA4-01 / ALRS-II-24OHA4-01 | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(настен) | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 204 | ЦЗЛ | каб.27 Ж-12 | AERO ALC-36IFHRN2 | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(потолоч) | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 205 | ЦЗЛ | каб.2 Ж-12 | ALRS-II-24IHA4-01 / ALRS-II-24OHA4-01 | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(настен) | работал, но стала вода из под него вытекать, поэтому не включают. | |
| 206 | ЦЗЛ | каб.46 Ж-12 | Lessar LU/LS-H18KKA2A | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(настен) | не работает, не охлаждает, не греет. Скорее всего фреон опять вытек. | |
| 207 | ЦЗЛ | каб.№ 38. Н-6 | Lessar LS-H48TEA4 | 1 | сплит потолочн | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 208 | ЦЗЛ | каб.№36. Н-6 | ALRS-II-24IHA4-01 | 1 | сплит настенный | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 209 | ЦЗЛ | каб.№83. Н-6 | ALC-36IFHRN2 | 1 | кондиц | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 210 | ЦЗЛ | каб.№82. Н-6 | ALC-36IFHRN2 | 1 | кондиц | плохо работает на нагрев | |
| 211 | ЦЗЛ | каб.№61. Н-6 | ALC-36IFHRN2 | 1 | кондиц | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 212 | ЦЗЛ | каб.№54. Н-6 | ALC-36IFHRN2 | 1 | кондиц | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 213 | ЦЗЛ | каб. №53 Н-6 | LESSAR LS/LU-H...KPA2(C) | 1 | кондиц | ЕС (Зарегистрирована утечка хладагента) | |
| 214 | ЦЗЛ | каб.№62. Н-6 | Lessar LU-H36KPA2 | 1 | кондиц | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 215 | ЦЗЛ | каб.31 Ж-12 | ALRS-II-24IHA4-01 / ALRS-II-24OHA4-01 | 1 | СПЛИТ-СИСТЕМА(настен) | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 216 | ЛПС | 51 (здание Н-6) | настенная сплит-система Lessar 12 | 1 | настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 217 | ЛПС | 58 (здание Н-6) | настенная сплит-система Lessar 12 | 1 | настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 218 | ЛПС | 57 (здание Н-6) | кондиционер настенного типа LS/LU-H24KEA2 | 1 | кондиционер настенного типа | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 219 | ЦЗЛ | 79 (здание Н-6) | KSG126HFAN1 | 1 | настенная сплит-система | при работе течет вода по стене и попадает на розетку | |
| 220 | ЦЗЛ | 26 (здание Ж-12) | KSG12HFAN1 | 1 | настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 221 | ЦЗЛ | 28 (здание Ж-12) | настенная сплит-система Lessar 12 | 1 | кондиционер настенного типа | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 222 | ЦЗЛ | 25а (здание Ж-12) | KSG12HFAN1 | 1 | кондиционер настенного типа | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 223 | ЦЗЛ | 5 (здание Ж-12) | настенная сплит-система Lessar 12 | 1 | кондиционер настенного типа | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) | |
| 224 | ЦЗЛ | 78 (здание Н-6) | KSGQA95HFAN1/ KSRQA95HFAN1 | 1 | кондиционер настенного типа | Техническое обслуживание (чистка, проверка наличия фреона) на данный момент | |
| 225 | АХО | К-28, Кабинет 49 | Lessar LS/LU-H18KB2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание(замена фреона) | отдел развития |
| 226 | АХО | К-28, Кабинет 51В | GC-S09HRI | 1 | сплит-система | техническое обслуживание(замена фреона) | |
| 227 | АХО | К-28, каб.№26 | 1) LESSAR LS-H09KKA2 2) LESSAR LS-H12KKA2 | 2 | сплит-система | техническое обслуживание | ОМС |
| 228 | АХО | К-1 каб. 14 | Kentaysu, серия Ichi, модель KSGI35HFAN1, хладагент R-410A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |
| 229 | АХО | К-1 каб. 16 | Kentaysu серия Ichi, модель KSGI35HFAN1, хладагент R-410A | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 230 | АХО | К-1 каб. 16 | Dantex модель RK-12SDM2/RK-12SDM2E | 1 | сплит система | техническое обслуживание | |
| 231 | АХО | К-28 каб. № 21 | LESSAR LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | ПТО |
| 232 | АХО | К-28 каб. №22 | Lessar LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 233 | АХО | К-28 каб.10 | LESSAR LS-H12KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 234 | АХО | К-28 каб.11 | Lessar LS-H18KKA2A | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 235 | И-11 | кабинет начальника цеха , корпус АБК | Bailu BSD/in-18HN1 | 1 | настенный | Техническое обслуживание |
| 236 | И-11 | операторная ИМ2201, корпус И-11 | Bailu BLC/in-48HN1 | 1 | потолочный | Техническое обслуживание |
| 237 | И-2 | Здание КИП, кабинет начальника отделения №2. | LESSAR LS-H09KK2A | 1 | сплит-система настенная | недостаточное охлаждение |
| 238 | И-2 | Здание КИП, кабинет начальника цеха. | LESSAR LS-H09KK2A | 1 | сплит-система настенная | замечаний нет |
| 239 | И-2 | Здание КИП, операторная №1 | LESSAR LS-HE36TMA4 | 2 | сплит-система настенная | посторонний шум |
| 240 | И-2 | Здание КИП, операторная №1 | LESSAR LU-HE24UMA2 | 4 | сплит-система потолочная | недостаточное охлаждение |
| 241 | И-2 | 6 блок, здание КИП, операторная №3. | LESSAR LU-HE24UMA2 | 1 | сплит-система потолочная | недостаточное охлаждение |
| 242 | И-3 | Операторная в здании И-13 | Mdv MDSF-24HRN1/MDOF-24HN1 | 1 | сплит-система | Ошибка работы (ремонт), Отсутствует хладагент (опрессовать, заправить) |
| 243 | И-3 | Операторная в здании И-13 | Mdv MDSF-24HRN1/MDOF-24HN1 | 1 | сплит система | техническое обслуживание |
| 244 | И-3 | Операторная в здании И-4г | Lessar LS/LU-H24KPA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание |
| 245 | И-3 | Операторная И-3/4 в АБК №1 здания И-3 | Lessar LS/LU-H24KPA2 | 1 | сплит система | техническое обслуживание |
| 246 | И-3 | АБК №2 здания И-3, нач.цеха | Lessar LS/LU-H07KPA2C | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 247 | И-3 | АБК №2 здания И-3, зам. нач. цеха | KENTATSU KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 248 | И-3 | Здание Ж-13, зам. нач.цеха по технологии И-3 | KENTATSU KSGI26HFAN1/KSRI26HFAN1 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание |
| 249 | И-3 | Операторная в здании И-13 | Media MPPDA-09CRN7-Q | 1 | мобильный кондиционер | техническое обслуживание |
| 250 | И-4 | Здание И-13, кабинет механика | Lessar LS-H12KKA2 | 1 | Настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 251 | И-4 | Здание И-13, кабинет начальника цеха | Lessar LS-H12KKA2 | 1 | Настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 252 | И-4 | Здание И-4а, операторная | Candy AC-12HTA03/R2 | 1 | Настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 253 | И-4 | Здание И-13, операторная | Lessar LS-HE55TMA4 | 1 | Потолочная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 254 | И-4 | Здание И-13, операторная | Lessar LS-HE55TMA4 | 1 | Потолочная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 255 | И-4 | Здание И-13, кабинет начальников отделений | KENTATSU KSGI26HFAN1 | 1 | Настенная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка, заправка) |
| 256 | И-4 | Здание И-13, кабинет мастера по ремонту | SHUFT TOR SFTM/in12HN1_22Y | 1 | Настенная сплит-система | Установка новой сплит-системы (в наличии имеется, на складе цеха И-4) |
| 257 | И-4 | Здание И-13, кабинет кладовщика | SHUFT TOR SFTM/in12HN1_22Y | 1 | Настенная сплит-система | Установка новой сплит-системы (в наличии имеется, на складе цеха И-4) |
| 258 | ПМЦК | техник цеха | MDOF-09HN1/MDSF-09HRN1 | 1 | сплит-система настенная | техническое обслуживание |
| 259 | ТИБА | Операторная, корпус №3 | Ballu MACHINE 16,12кВт | 1 | Потолочная сплит-система | Техническое обслуживание (чистка, промывка) |
| 260 | ТИБА | Кабинет механика, корпус №3 | LESSAR/настенная 3,52кВт | 1 | LS-H12KPA2 LU-H12KPA2 | Техническое обслуживание (чистка, промывка) |
| 261 | Производство СК | корпус Ж-23, кабинет нач. производства | «LESSAR» LS-H12KEA2 | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |
| 262 | Производство СК | корпус Ж-23, кабинет технологов | «LESSAR» LS-H09KKA2A | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |
| 263 | Производство СК | корпус Ж-23, кабинет делопроизводителей | «LESSAR» LS/LU-H...KPA2(C) | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |
| 264 | Цех И-5П | операторная в корпусе №1 | Марка "GREE" Модель FGR30/Bna-M | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |
| 265 | Цех И-5П | операторная в корпусе №1 | Типа GFH 48K3B/GUHN48NMAO | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------|---------------|---|
| 266 | Цех И-5П | Помещение КИП АСУТП | Марка "GREE" Модель GWH18ND-K3NNE1A | 1 | сплит-системы | чистка, техобслуживание |
| 267 | Цех И-5В | операторная в корпусе №4 | Марка LESSAR-HE24TMA2 | 4 | сплит-системы | 1 требует ремонта(утечка), 3 чистка и профилактика |
| 268 | Производство изопрена | Здание Ж-20/2 каб. начальника производства | Lessar LS-H18KEA2 | 1 | сплит-система | техническое обслуживание, не включается, индикатор мигает |
| Итого | | | | 295 | | |