

усилилия

Замена с северной стороны произ-
водственной части здания.

-Однокамерный стеклопакет

-Статическое усиление рам в средней части пролёта узломом 75*75*5

-Отлив оцинкованный лист толщ-0,8 мм.

-Откосов нет.

-Подоконников нет

- Одна секция поворотной откидная.

—с наружной стороны щельники в верхней и доковых частях.

-Необходима замена 4-х оконных

проемов указанного выше размера
(6000*5340)

-Необходимо провести замер по месту

Начальник цеха ЭУРЭ

Фаїзуллін А.Р.