

## АКТ

осмотра тарелок на колоннах поз.1 и поз.18 в цехе И-3

Комиссией в составе:

Начальника цеха И-3 – Усманов Р.Р.

Механика цеха И-3 – Акульшин А.А.

Начальника отделения И-4Г – Садовский Д.Е.

Начальника отдела ОРиТО – Абдулин А.Р.

Было установлено что во время остановочного капитального ремонта в 2022 году был произведен ремонт и осмотр сегментов (тарелок) на колоннах поз. 1 и поз.18 в отделении И-4Г цеха И-3. Во время ремонта комиссия обнаружила следующее:

- 1) Точечную и сквозную коррозию тарелок на колоннах поз.1 (с 1 по 3 люк) и на колонне поз.18 (с 6 по 8 люк).
- 2) Утонение толщины тарелок составляет 3мм, при фактической толщине 6мм. Ст3сп ГОСТ 14637-89

Требуется произвести замену тарелок на колонне поз.1 (15 штук) и поз.18 (15 штук).






/ Начальник цеха

Механик цеха

Начальник отделения И-4Г

Начальник отдела ОРиТО

Инженер ОПК

 Р.Р. Усманов  
 А.А. Акульшин  
 Садовский Д.Е.  
 Абдулин А.Р.  
 Михайлова С.А.